


排名前10的严重不符合项

IATF 16949 条款



10.2.3

问题解决

10.2.1

不符合和纠正措施

8.3.5.2

制造过程设计输出

7.1.5.1.1

测量系统分析

8.5.1.1

控制计划

6.1.2.3

应急计划

8.5.1.5

全面生产维护

8.5.1

生产和服务提供的控制

9.1.1.1

制造过程的监视和测量

8.5.1.3

作业准备的验证

严重不符合总数量中排名前10的条款的比例

数据来源: IATF

iatfglobaloversight.org.cn